

"Lubricentro Los Cruceros Ltda."

Avda. B. O'Higgins 1180 - QUILLÓN - Fono: 42-2581235

lubricentroloscruceos1038@gmail.com

RUT: 76.170.831-7

ORDEN DE TRABAJO

Nº 000685



Nombre:	Municipalidad de Quillón
Dirección:	18 de Septiembre # 250.
Fonos:	Cel.:

Nombre Recepcionista:	Fecha Recepción	Hrs.	Fecha Entrega	Hrs.
	24 02 19			

Marca	Ford	Color	
Modelo		Kilometraje	
Año	2014	Procedencia	
Patente	6766-18	Motor	

CONDICIONES DE VENTA: Orden/Compra Crédito Contado Plazo

TRABAJOS ORDENADOS

FALLAS	TRABAJO ORDENADO

TRABAJOS REALIZADOS	VALOR	REPUESTOS	VALOR
		02 Bidones de anti congelante.	8.000.-

Observaciones

CONDICIÓN

PAGADO PENDIENTE

Autorizo a "Lubricentro Los Cruceros Ltda." para efectuar la presente reparación, incluyendo las ampliaciones a que ella pueda obligar y a colocar los repuestos que sean necesarios.

O. M. Mecánico	
Repuestos	
Lubricantes	
Materiales	
O. M. Terceros	
Sub - Total	6.723.-
Descuentos	
I. V. A.	1.277.-
TOTAL	\$ 8.000.-

IMPORTANTE: "Lubricentro Los Cruceros Ltda." no se responsabiliza por la pérdida o los desperfectos ocasionado a los vehículos y objetos dejados en ellos en caso de incendio, robos, accidentes o cualquier otra causa de fuerza mayor.

Firma del Cliente

Nº 00000

Elaborado por: [Faint text]

Elaborado por: [Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]



Handwritten text at the top of the page, possibly including a date and recipient information.

ST. PAUL

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or a set of instructions.

Large section of handwritten text enclosed in a rectangular border, possibly a separate note or a detailed account.



Small handwritten text at the bottom left of the page.

Small handwritten text at the bottom center of the page.