

"Lubricentro Los Cruceros Ltda."

Avda. B. O'Higgins 1180 - QUILLÓN - Fono: 42-2581235

lubricentroloscruceos1038@gmail.com

RUT: 76.170.831-7

ORDEN DE TRABAJO

Nº 000689



Nombre: Municipalidad de Quillón
 Dirección: 18 de Septiembre # 250
 Fonos: _____ Cel.: _____

Nombre Receptorista: _____ Fecha Recepción: 09/03/18 Hrs. _____ Fecha Entrega: _____ Hrs. _____

| | |
|------------------------|-------------------|
| Marca <u>Ford</u> | Color _____ |
| Modelo _____ | Kilometraje _____ |
| Año <u>2009</u> | Procedencia _____ |
| Patente <u>BTSR-81</u> | Motor _____ |

CONDICIONES DE VENTA: Orden/Compra Crédito Contado Plazo

TRABAJOS ORDENADOS

| FALLAS | | TRABAJO ORDENADO | |
|---------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TRABAJOS REALIZADOS | VALOR | REPUESTOS | VALOR |
| | | <u>02 Ampolletas H7 24V</u> | <u>17.850</u> |
| | | <u>02 Amp g.lch. 24V</u> | <u>3.570</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones _____

CONDICIÓN

PAGADO PENDIENTE

Autorizo a "Lubricentro Los Cruceros Ltda." para efectuar la presente reparación, incluyendo las ampliaciones a que ella pueda obligar y a colocar los repuestos que sean necesarios.

| | |
|----------------|--------------------|
| O. M. Mecánico | |
| Repuestos | |
| Lubricantes | |
| Materiales | |
| O. M. Terceros | |
| Sub - Total | <u>18.000</u> |
| Descuentos | |
| I. V. A. | <u>3.420</u> |
| TOTAL | <u>\$ 21.420.-</u> |

IMPORTANTE: "Lubricentro Los Cruceros Ltda." no se responsabiliza por la pérdida o los desperfectos ocasionado a los vehículos y objetos dejados en ellos en caso de incendio, robos, accidentes o cualquier otra causa de fuerza mayor.

Firma del Cliente _____

ORDER OF PAYMENT

RECEIVED BY THE
DIRECTOR GENERAL
OF LANDS AND SURVEY
MALAYA

DATE: 11/10/50
AMOUNT: RM 100.00

TO: Mr. A. S. ...
OF: ...

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |

Signature

Signature



VERIFIED